



ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 13.03.2019год., в изпълнение на Заповед № 94/11.03.2019г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ във връзка с Решение № 50/12.02.2019г. на Министъра на околната среда и водите, се извърши предаване на участък „Варна – област Варна, община Варна“ от Находище № 101 Район "Варненски басейн" - подземни води от еоценския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20 °С, от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите.

Комисия в състав:

Председател: инж. Иринка Димитрова – Директор д-я „Контрол“

Членове: 1. инж. Елена Харизанова – гл. експерт, д-я „Контрол“

2. инж. Ферди Идриз – ст. експерт, д-я „Контрол“

Предава следните водовземни съоръжения за минерални води от участък „Варна – област Варна, община Варна“ от Находище № 101 Район "Варненски басейн" - подземни води от еоценския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20 °С, вписани в активите на БДЧР: Сондаж С-10 „Джанавара“, Сондаж С-5х фабрика „Хр. Ботев“, Сондаж С-5 „Аспарухово“ и Сондаж С-6х „Тополи“, на определените със Заповед № 0926/11.02.2019г. на кмета на Община Варна, длъжностни лица, представляващи Община Варна:

Комисия в състав:

1. Стефана Димитрова – Делева – гл. експерт, „УША“, общ. Варна

2. инж. Венцислав Николов – външен експерт,

В състояние както следва:

1. Сондаж С-10 „Джанавара“: инвентарен № 20490139, регистрационен № 251 101 00055, находящ се на територията кв. „Аспарухово“, под Аспарухов мост, общ. Варна; географски координати: N 43° 11' 23,8" Е 27° 52' 55,3"; около сондажа е изграден нов бетонов пръстен с метален капак, с осигурено заключване; състояние на съоръжението – много добро; сондажът е на самоизлив, отведен в канал „Варненско-Белославско езеро“; Няма издадена Заповед за учредяване на СОЗ;

Забележка: Състоянието на съоръжението при предаването съответства на състоянието, описано в КП № 761в/31.10.2017г. Бетоновия пръстен е заключен с гаечен болт. Отваря се с камък. Болтът е оставен на място до осигуряване на ново заключване от общината.

2. Сондаж С-5х фабрика „Хр. Ботев“: инвентарен № 20490039, регистрационен № 251 100 00056, находящ се на територията на автомивка - крайезерен път, общ. Варна; географски координати: N 43° 12' 23,8" Е 27° 53' 26,6"; намира се в сондажна сграда с осигурено заключване; състояние на съоръжението - добро; състояние на сондажна сграда - добро; самоизливът е отведен в градската канализация; Няма издадена Заповед за учредяване на СОЗ;

Забележка: Състоянието на съоръжението при предаването съответства на състоянието, описано в КП № 767в/01.11.2017г. Заключен е с катинар. Предадоха се 3 бр. ключове за катинара.

3. Сондаж С-5 „Аспарухово“: инвентарен № 20490040, регистрационен № 251 101 00019, находящ се на територията на общ. Варна, кв. „Аспарухово“; географски координати: N 43° 11' 4,2" E 27° 53' 3,1"; намира се в изградена шахта, която отгоре е затворена с метален капак, който е заключен със секретен болт; състояние на съоръжението – много добро; състояние на сондажната шахта – много добро; Няма издадена Заповед за учредяване на СОЗ.

Забележка: Състоянието на съоръжението при предаване, съответства на състоянието, описано в КП № 759в/31.10.2017г. Шахтата се заключва само с 1бр. секретен болт, който е идентичен с болта на сондаж Р-1 „Аспарухово“. Същият се остави на място до осигуряване на ново заключване от общината.

4. Сондаж С-6х „Тополи“: инвентарен № 20490041, регистрационен № 251 101 00020; землище на с. Тополи, общ. Варна, географски координати: N 43° 12' 31,3" E 27° 50' 24,2"; състояние на съоръжението – лошо, силно корозирала арматура; състояние на сондажна шахта – наводнена, следствие на теч от арматурата; Няма издадена Заповед за учредяване на СОЗ.

Забележка: Състоянието на съоръжението при предаване, съответства на състоянието, описано в КП № 770в/01.11.2017г. Заключва се само с 1 бр. секретен болт. Същият се остави на място до осигуряване на ново заключване от общината.

Към приемо-предавателният протокол са приложени:

- КП № 761в/31.10.2017г.;
- КП № 767в/01.11.2017г.;
- КП № 759в/31.10.2017г.;
- КП № 770в/01.11.2017г.;

от извършената от БДЧР през 2017г. инвентаризация на минералните сондажи.

Участъкът се разкрива и следните сондажи:

- Сондаж С - 2Бх „Зл. пясъци“ – чужди активи
- Сондаж Вн - 48 „Гранд хотел Варна“ – чужди активи
- Сондаж ТК - 5х ЗПЗ – чужди активи

Документи и информация относно издадените разрешителни за водовземане от минерални води, водовземните съоръжения и минералната вода от участъка, ще бъдат предоставени в рамките на 20 работни дни от подписването на Приемо-предавателния протокол, в електронен вид, по опис от БДЧР.

Настоящия протокол се състави в 3 еднообразни екземпляра, по един за Басейнова дирекция „Черноморски район“, Министерство на околната среда и водите и Община Варна.

Предали от страна на БДЧР:

1.....
2.....
3.....

Приели от страна на общ. Варна:

1.....
2.....
3.....