



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 04-04-146  
София, ...02.07..... 06.2013 г.

ДО  
Г-Н ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ  
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  
София 1000, ул. „6-ти Септември” 29

### ДОКЛАД ОТ ИСКРА МИХАЙЛОВА МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОВЧЕВ,**

Във връзка със задълженията по т.2 от Заповед Р-34/13.02.2013 г. на Министер-председателя на Република България Ви предоставям наличната към средата на месец юни 2013 г. информация за проводимостта на речните легла, наличието на строежи, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките, както и информация за наличието и състоянието на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морски бряг за защита от вълновото въздействие.

#### **I. Информация за проводимостта на речните легла, наличие на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките и предприетите действия от басейновите дирекции**

През месеци март, април, май и юни 2013 г. бе извършено обследване на потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла на територията на четирите Басейнови дирекции. Информацията се набираше при извършване на текущ и превантивен контрол от Басейновите дирекции съгласно чл.188, ал.1 от Закона за водите, както и от участия на експерти на дирекциите в

междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Областните управители на съответните области.

Информацията е предоставена по райони на басейново управление на водите, както следва:

1. Дунавски басейн;
2. Черноморски басейн;
3. Източнобеломорски басейн;
4. Западнобеломорски басейн.

## **1. Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен**

### **1.1 Проводимост на речните легла**

През разглежданият период на 2013 г. е извършено обследване на потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

Спешна необходимост от почистване на речни корита в потенциално опасни участъци, чиято проводимост е намалена вследствие наличие на: наносни острови, отложени от динамичното действие на речното течение; храстовидна и дървесна растителност; както и на ерозионни процеси по бреговете и бермите, причинени от наносните острови, е констатирана при следните реки:

- Искър, Вит и Осъм на територията на Плевенска и Ловешки области;
- Бебровска /община Златарица/, р.Джулюнска, р.Негованка /община ВеликоТърново/, р.Янтра- в района на гр.Габрово и гр.ВеликоТърново и с.Първомайци /община Горна Оряховица/, р. Голяма река - над гр.Стражица, р. Росица /Община Севлиево/;
- Скът, Огоста, Цибрица, Нечинска бара, Лом и притоците им на териториите на Врачанска, Монтанска и Видинска области;
- Русенски Лом, Бели Лом, Топчийска, Хлебаровска, Крапинец, Черни Лом, Баниски Лом на територии на Русенска, Разградска, Силистренска, Добричка и Търговищка области

Нормална проводимост на речните легла е установена в по-голямата част от районите на общините в Софийска област, както и на Столична община.

Разрушени берми, водни откоси и части от короните на дигите или нарушена цялост на дигите са установени в участъци на следните реки:

- Искър, Вит и Осъм на територията на Плевенска и Ловешки области;
- Янтра на територията на област Русе;
- Дългачка на територията на област Търговище;
- Русенски Лом на територията на област Русе;
- Топчийска на територията на област Разград

При голяма част от мостовите съоръжения на територията на БДДР сервитутите са чисти от растителност и наносни отложения и е осигурена добра проводимост на светлите им отвори. Значителен обаче е броят на съоръженията, за които е необходимо почистване от собствениците на пътната мрежа – АПИ и общини.

### **1.2 Наличие на постройки в заливаемите тераси на реките**

По време на работата на Междуведомствените комисии през март, април, май и юни 2013г. в речните легла на реките, не е констатирано наличие на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките, както и нерегламентирано изземване на наносни отложения в забранителния период и на участъци без издадени разрешителни. В тази връзка БДУВДР-Плевен не е предприела действия по компетентност.

Подробна информация за констатациите на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен се съдържа в *Приложение 1*.

## **2. Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район - Варна**

### **2.1 Проводимост на речните легла**

През март, април, май и юни 2013 г. са проверени общо 187 участъка, както следва:

- 61 участъци от реки и дерета, представляващи потенциална опасност за наводнения;
- проводимост на речното русло до 500 м. след язовирната стена на 32 язовира;
- 47 речни участъци, определени като потенциално опасни в ПУРБ.

Констатирана е нарушена проводимост в около 10 % от проверените 61 участъци.

Състоянието на речните русла е добро, като са изпълнени почти изцяло дадените през 2012 г. предписания. По отношение на определените в ПУРБ рискови речни

участъци, същите се поддържат постоянно и не създават опасност за инфраструктурата и населението.

В регистъра на съоръженията, поддържан от БДЧР са регистрирани 26 съоръжения (бентове, прагове и водохващания), като през 2013г. регистърът е допълнен с още 9 съоръжения, които са в процес на идентифициране.

От проверените 26 съоръжения, 3 бр. са преценени като проблемни по отношение нарушената проводимост на речните легла. Има съоръжения, които са в лошо състояние, но не се използват и не създават опасност от нарушаване проводимостта на речните легла. Същите биха могли да се възстановят при възникнала необходимост от ползване.

## **2.2 Наличие на постройки в заливаемите тераси на реките**

Не са констатирани нарушения на чл. 134 от ЗВ, а именно наличие на постройки или нерегламентирани дейности в заливаемите ивици.

Подробна информация за констатациите на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район - Варна се съдържа в *Приложение 2*.

## **3. Басейнова дирекция за управление на водите Източноромански район - Пловдив**

### **3.1 Проводимост на речните легла**

В периода март - юни 2013 г. в рамките на дейността си междуведомствените комисии извършиха проверки на 191 участъка от 111 реки на територията на БДИБР.

Необходимост от почистване на речни корита в потенциално опасни участъци е констатирана при следните реки:

- Тунджа /община Елхово/;
- Лешница; Бедечка и Соколица /област Стара Загора/;
- Бяла /община Ивайловград/;
- Синаповска /община Тополовград/;
- Неделинска /община Неделино/;
- Марица /община Септември, община Пазарджик и на територията на област Хасково/;
- Върбица /община Момчилград/;
- Крумовица /гр. Крумовград/;
- Елбасан дере /община Крумовград/;
- Стряма /община Калояново/;

- Чая /община Садово/.

Разрушени берми, водни откоси и части от короните на дигите са установени в участъци на следните реки:

- Стряма /община Марица, община Калояново/;
- Първенецка /община Родопи/;
- Маринкина /община Сливен/.

Дадените предписания по време на извършените проверки са свързани основно с необходимостта от извършване на почистване от дървесна и храстова растителност, възстановяване на диги и почистване на наносни отложения.

В резултат от извършените проверки през 2012 г. са изпратени над 50 писма до кметове на общини и заинтересовани страни с посочени в тях предписания и срокове за изпълнение във връзка с констатирани проблеми. Около 75% от предписанията са изпълнени, като най-честата причина за неизпълнението им е липса на финансиране.

При извършените проверки е установено, че в по-голямата си част реките и деретата след язовирните стени не са почистени или са почистени частично в участъка до 500м.

По отношение на мостовите съоръжения най-критично е състоянието на:

- Мост на р. Марица на РП-86 (6-ти км.);
- Мост при с. Коневец, общ. Тунджа – некоригиран участък

Дадени са предписания на Областната администрация или на Областното пътно управление за отстраняване на заседналите дървета и дънери в устоите на мостовете, създаващи условия за подприщване на съоръженията при високи води, както и за обследване на техническото им състояние и при необходимост възлагане изготвянето на проект за укрепване на съоръженията.

### **3.2 Наличие на постройки в заливаемите тераси на реките**

При извършените проверки няма нови констатации относно наличие на строежи на жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките. Направени са предписания за премахване на незаконни постройки от дясната берма на р.Тунджа в гр. Ямбол.

Подробна информация от Басейнова дирекция за управление на водите Източнореломорски район с център Пловдив се съдържа в *Приложение 3*.

#### 4. Басейнова дирекция за управление на водите Западнобеломорски район - Благоевград

##### 4.1 Проводимост на речните легла

Най-общите констатации при извършване на проверките на проводимост на речните легла на територията на БДЗБР в периода март - юни 2013 г. са:

- Разрушаване на бреговете на некоригираните участъци в и извън урбанизираните територии от паднали дървета при преминаване на високите води и ненавременното им отстраняване поради липса на средства;
- Разрушаване на заливаемите берми и диги в коригираните участъци в резултат от бедственото състояние на клоновете на „Напоителни системи” ЕАД, гр. София по отношение на техника, средства и персонал и липсата на възможност за адекватна реакция в началото, при започване на процеса;
- В некоригираните участъци не се извършва превантивно биологично укрепване на бреговете и по този начин се стига до отделяне на повече средства за възстановяването им;
- Наблюдава се изместване на бреговата линия некоригираните участъци от реките от единия към другия бряг от отделни собственици на селскостопанска земя за увеличаване на размера ѝ. По този начин се нарушава равновесието в участъка и се разрушава срещуположния бряг.
- При изграждането на почти всички мостове над реки не са изградени защитни прагове след тях. В резултат от понижаване на дъното на реките поради най-различни причини голяма част от мостовете са в нарушено експлоатационно състояние и съществува реална възможност от разрушаването им. През последните години на територията на БДЗБР са рухнали общо 4 броя мостове, от които 2 са възстановени.

За следните участъци от реки на територията на БДЗБР е наложително финансиране:

- Река Струма при с. Дамяница, общ. Сандански и след моста за с. Покровник, община Благоевград;
- Река Соголянска Бистрица при с. Николичевци, област Кюстендил

Необходимост от предприемане на мерки с цел осигуряване безопасната експлоатация на мостовите съоръжения е установена при:

- Мост в кв. Левски на гр. Кочериново над река Рилска;
- Мост над река Струма на асфалтов път с.Мурсалево-с. Драгодан, обл. Кюстендил

На територията на БДЗБР не е установено наличие на технически неизправни съоръжения, които да не изпълняват своето предназначение, да нарушават проводимостта на реките и да представляват заплаха за функционалността на други съоръжения.

#### **4.2 Наличие на постройки в заливаемите тераси на реките**

До този момент БДЗБР няма информация за изградени жилищни, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите ивици на некоригираните участъци от реките.

Информацията за незаконните постройки, изградени в коригираните участъци от реките и описани в предходните доклади е предоставена от „Напоителни системи“ ЕАД Клон Струма-Места, гр.Дупница.

Информация за констатациите от извършените проверки на територията на Басейнова дирекция Западнбеломоски район с център Благоевград се съдържа в *Приложение 4.*

### **II. Информация за наличието и състоянието на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морски бряг за защита от вълновото въздействие**


От регистрираните 248 отделни брегозащитни съоръжения в периода ноември 2012 г. – май 2013 г. са разрушени 2 броя и са ремонтирани общо 3 броя. В резултат от проверката 6,4 % от конструкциите в приложения списък са оценени в много добро състояние, в добро-68,5 %, в лошо -14,1 % и в много лошо-9,7 % /*Приложение 2/.*

В заключение следва да се отбележи, че с оглед подобряване проводимостта на критичните участъци на речните легла и поддържане изправното състояние на защитните съоръжения, експертите от Басейновите дирекции, като участници в Междуведомствените комисии, са дали съответните предписания и предложения с цел защита от вредното въздействие на водите съобразно тяхната компетентност и съгласно разпоредбите на Закона за водите.

Всички направени констатации от проверките на междуведомствените комисии ще бъдат докладвани на областните управители от председателите с предложение за предприемане на мерки.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Приложение №1 – Информация за извършените проверки от БДДР ;
2. Приложение №2 - Информация за извършените проверки от БДЧР;
3. Приложение №3 - Информация за извършените проверки от БДИБР;
4. Приложение №4 - Информация за извършените проверки от БДЗБР

**ИСКРА МИХАЙЛОВА**   
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ