

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА**

| <b>№</b> | <b>Дата</b>   | <b>Постъпил сигнал</b> | <b>Сигнал</b>   | <b>Отговорна институция</b>         | <b>Предприети действия</b>  |
|----------|---------------|------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1        | 01.12.2010 г. | Електронна поща        | Добив на инертни материали, наносни отложения от р. Тревненска.   | РИОСВ – Велико Търново, БД - Плевен | На 06.12.2010 г. експерти от БД - Плевен, съвместно с експерти от РИОСВ - Велико Търново и Община Трявна – дирекция „ТСУ” са извършили проверка на място. Извършен е оглед на р. Тревненска, в регулацията на града. Участъкът обхваща територията от входа на склада на „Топливо” по черен път до пресичането му с реката. На срещуположния бряг е разположен имотът на бившия завод „Иван Йонков”. Участъкът е идентичен с описания в сигнала. При огледа не е установено изземване на наносни материали от речното легло. Липсвали са следи от добив в реката и следи от механизация (багер и самосвал). Липсвали са характерните за този вид добив дънни ями. Дворни места, граничещи в реката, съгласно кадастрална карта на града, не съществуват в този участък. Жилищните сгради са разположени далеч и високо от водното течение. Проверен е бил и разположения наблизо склад на „Топливо”, в който не е било установено наличие на инертни материали от реката. |
| 2        | 07.12.2010 г. | Електронна поща        | Замърсяване на водите на р. Малък Искър в района на с. Лъга, общ. Етрополе.                                     | РИОСВ – София                       | На 07.12.2010 г. експерти от РИОСВ – София и ИАОС са извършили проверка на място. Не е констатирано замърсяване на река Малък Искър.  |
| 3        | 07.12.2010 г. | Електронна поща        | Замърсяване на атмосферния въздух от дейността на “Кроношпан България” ЕООД, гр. Велико Търново.                | РИОСВ – Велико Търново              | Експерти от РИОСВ – Велико Търново са извършили проверка на място. Съставен е протокол от проверка № КЧВ-ВД-38/13.12.2010 г. По време на проверката не са установени нарушения в работата на инсталацията за производство на „ПДЧ”, както и на пречиствателното съоръжение към нея. Дадени са предписания за установяване на възможните причини за замърсяване на атмосферния въздух. След подробно изясняване на причините за нарушения в работата на пречиствателното съоръжение и в технологичния процес, РИОСВ ще предприеме законосъобразни действия да задължи дружеството за ограничаването и отстраняването им.   |
| 4        | 07.12.2010 г. | Електронна поща        | Замърсяване със строителни отпадъци, вследствие на разрушаване на брегоукрепително съоръжение във ВС “Русалка”. | РИОСВ - Варна                       | На 07.12.2010 г. експерти от РИОСВ – Варна и БДУВЧР са извършили проверка по документи и на място. С договор № РД 399-08-301/ 24.11.2010 г. ДНСК, гр. София възлага на “КБ Инженеринг” ООД да извърши принудително изпълнение на влязла в сила заповед № РД-14-352/24.04.2008 г. на ДНСК за премахване на незаконен строеж “Буна – Яхтено пристанище”, реализиран в акваторията   |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>на Черно море в зоната на морски плаж във ВС "Русалка". Съгласно т.П от същия договор, изпълнителят е задължен да организира процеса по премахването на незаконно изграденото съоръжение.</p> <p>С писмо № РД-399-08-304/24.11.2010 г., адресирано и до кмета на община Каварна, ДНСК задължава окончателното почистване на строителната площадка от строителни отпадъци, формирани при премахването на незаконния обект да се изпълни съгласно разпоредбата на чл. 14 от Наредба №13/23.07.2001 г. на МРРБ, а именно от кмета на община Каварна.</p> <p>От страна на РИОСВ – Варна са дадени предписания на кмета на община Каварна за предоставяне на информация за маршрута на транспортираните отпадъци, за мястото и лицето по чл.12 от Закона за управление на отпадъците, приело отпадъците за последващо третиране, както и за тяхното количество.</p> |
|--|--|--|--|--|---|